Mode d'emploi



METTLER TOLEDO Terminal de pesage IND445





Félicitations pour avoir choisi la qualité et la précision « METTLER TOLEDO ». Une utilisation en accord avec ce mode d'emploi, un étalonnage régulier associé à une maintenance réalisée par notre équipe Service formée dans nos usines vous garantissent des opérations fiables et précises, protégeant ainsi votre investissement. N'hésitez pas à nous contacter pour une proposition de contrat « ServiceXXL » adaptée à vos besoins et tenant compte de votre budget.

Nous vous invitons à enregistrer votre matériel à l'adresse suivante: www.mt.com/productregistration, ainsi nous pourrons vous informer des évolutions, des mises à jour et de toutes les notes importantes concernant votre matériel.

IND445 Sommaire

Sommaire

		Page
1	Introduction	
1.1	Consignes de sécurité	
1.2	Description	
1.3	Mise en service	
1.4	Elimination	11
2	Commande	
2.1	Mise en service et hors service	
2.2	Remise à zéro / Correction de zéro	
2.3	Pesée simple	
2.4	Pesée avec tare	
2.5	Affichage de la capacité disponible	
2.6	Pesage dynamique	
2.7	Addition jusqu'à un poids cible et contrôle	
2.8	Travailler avec des identifications	18
2.9	Etablir un protocole des résultats	
2.10	Afficher les informations	19
2.11	Commuter la balance	19
2.12	Totalisation	
2.13	Nettoyage	21
3	Compter	22
3.1	Compter des pièces lors de l'introduction dans un récipient	
3.2	Compter les pièces contenues d'un récipient	23
3.3	Compter avec un nombre de pièces de référence variable	
3.4	Compter avec une précision minimale	23
3.5	Optimisation de référence	24
3.6	Compter avec détermination automatique de référence	24
3.7	Compter avec poids moyen à la pièce connu	24
3.8	Compter par appel d'un poids moyen à la pièce mémorisé	25
3.9	Compter par appel d'un nombre de pièces à atteindre mémorisé	26
3.10	Compter avec deux balances	27
4	Réglages dans le menu	29
4.1	Commande du menu	
4.2	Vue d'ensemble	31
4.3	Réglages de la balance (SCALE)	
4.4	Réglages d'application (APPLICATION)	
4.5	Réglages de terminal (TERMINAL)	
4.6	Configurer les interfaces (COMMUNICATION)	
4.7	Diagnostic et impression des réglages de menu (DIAGNOS)	
5	Description d'interface	50
5.1	Instructions d'interface SICS	
5.2	Mode continuous TOLEDO	

Sommaire IND445

6	Messages d'événement et d'erreur	54
7	Caractéristiques techniques et accessoires	57
7.1	Caractéristiques techniques	
7.2	Accessoires	60
8	Annexe	61
8.1	Contrôles de sécurité	61
8.2	Tableaux valeurs Géo	61
9	Index	64

IND445 Introduction

1 Introduction

1.1 Consignes de sécurité



ATTENTION!

IND445 ne pas utiliser dans un environnement à risque d'explosion!

Notre assortiment comporte des balances spéciales pour les environnements à risque d'explosion.



ATTENTION!

Les terminaux au degré de protection IP65 sont étanches à la poussière et protégés contre les jets d'eau suivant EN 60529. Ils conviennent pour l'utilisation dans un environnement poussiéreux et en cas de contact de courte durée avec du liquide. Après que le terminal a été en contact avec du liquide, s'assurer qu'il sèche à nouveau.

Pour le degré de protection IP65, le terminal ne peut pas être utilisé dans des environnements présentant un risque de corrosion.

▲ Ne jamais immerger le terminal ni le plonger dans un liquide.



DANGER!

Danger d'électrocution!

▲ Avant toute intervention sur l'appareil, tirer la fiche de la prise.



DANGER!

Danger d'électrocution si le câble d'alimentation est endommagé!

- ▲ Contrôler régulièrement le bon état du câble d'alimentation et mettre la balance immédiatement hors service si le câble est endommagé.
- ▲ A l'arrière de l'appareil, laisser un espace libre d'au moins 3 cm, afin d'éviter un pli serré du câble d'alimentation.



ATTENTION!

N'ouvrir en aucun cas l'appareil!

En cas de violation, la garantie devient caduque. L'appareil peut uniquement être ouvert par du personnel autorisé.

▲ Appeler le service après-vente METTLER TOLEDO.

Introduction IND445

Remarque Utilisation dans le domaine alimentaire

Les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments ont une surface lisse et sont faciles à nettoyer. Les matériaux utilisés ne forment pas d'éclats et ne contiennent pas de substances nuisibles.

Dans le domaine alimentaire, on recommande l'utilisation de la housse de protection fournie.

- → Nettoyer régulièrement et soigneusement la housse de protection.
- → Remplacer sans retard les housses de protection endommagées ou fortement encrassées.

1.2 Description

On peut raccorder sans problème des plates-formes de pesage de METTLER TOLEDO au terminal IND445.

L'alimentation électrique se fait via une alimentation incorporée ou une batterie externe.


De plus, une des options suivantes peut être commandée:

- Interface supplémentaire RS232 ou RS485
- Interface Ethernet
- Interface USB
- Digital I/O
- OptionPac pour
 - AccuPac
 - Interface analogique de deuxième balance


IND445 Introduction

1.2.1 Vue d'ensemble

- 1 Afficheur
- **2** Spécifications, plaque signalétique
- **3** Touches numériques
- 4 Touches de fonction




- 1 Raccordement alimentation électrique
- 2 Connexion de la plateforme de pesage
- 3 Interface optionnelle
- 4 Interface RS (standard)



Introduction IND445

1.2.2 Affichage



- 1 Affichage 7 segments, 7 positions avec point décimal
- 2 Interface active
- 3 Symbole d'affichage de valeurs brutes et nettes
- 4 Balance active
- 5 Affichage de la plage de pesée
- 6 Etat de charge de l'accu; uniquement pour les balances avec accu
- 7 Unités de poids
- 8 Nombre de pièces de référence sélectionné
- **9** Symboles d'optimisation du poids moyen à la pièce et de totalisation
- 10 Symbole pour pesage dynamique
- 11 Affichage graphique de la plage de pesée, affichage du contrôle
- **12** Détection de stabilisation (s'éteint lorsqu'une valeur de poids stable est atteinte)
- 13 Signe
- 14 Identification pour valeurs de poids modifiées ou calculées, p. ex. résolution plus élevée, poids inférieur au poids minimum

IND445 Introduction

1.2.3 Clavier

Fonctions principales

Touche	Fonction en mode de commande	Fonction dans le menu
0	Mettre l'appareil en service et hors service; annuler	Au dernier point de menu -END-
→0 ←	Remettre à zéro la balance	Page précédente
→T←	Tarer la balance	Page suivante
	Touche de transfert	Activer un point de menu
	Actionnement de touche long: appeler le menu	Accepter le réglage sélectionné

Fonctions supplémentaires

Touche	Fonction
	Touche d'information: Demander des informations complémentaires, p. ex. poids brut, poids moyen à la pièce, résolution plus élevée
	Commuter la balance
	Commutation entre valeur de poids et nombre de pièces
Ref i	Déterminer le poids moyen à la pièce numériquement
(Ref 10)	Déterminer le poids moyen à la pièce à partir de 10 pièces
Refn	Déterminer le poids moyen à la pièce à partir d'un nombre de pièces quelconque
(ID)	Introduire les identifications
(•)	Mémoire
1/(-)	Additionner/soustraire
©	Touche d'effacement
Touches 0 9 et point décimal	Touches numériques d'introduction de valeurs de poids, d'identifications

Introduction IND445

1.3 Mise en service

Pour la mise en service, raccorder le terminal à une plate-forme de pesage analogique METTLER TOLEDO, voir notice d'installation METTLER TOLEDO terminaux IND4.. ou appeler le service après-vente METTLER TOLEDO.

1.3.1 Raccorder l'alimentation électrique



ATTENTION!

Avant le raccordement au réseau électrique, contrôler si la valeur de tension imprimée sur la plaque signalétique correspond à la tension secteur locale.


- ▲ Ne raccorder en aucun cas l'appareil si la valeur de tension sur la plaque signalétique diffère de la tension secteur locale.
- → Insérer la fiche secteur dans la prise de courant.

 Après le raccordement, l'appareil effectue un autotest. Lorsque l'affichage de zéro apparaît, l'appareil est prêt à fonctionner.
- → Calibrer l'appareil, afin de garantir la plus grande précision, voir point 4.3.2.

Remarque

Les balances partiellement vérifiées (balances avec vérification de premier niveau) doivent être vérifiées par un organisme autorisé ou le service après-vente METTLER TOLEDO.

→ Appeler le service après-vente METTLER TOLEDO.



Les terminaux avec AkkuPac ont en fonctionnement normal une autonomie d'env. 30 heures hors branchement secteur. La condition en est que l'éclairage d'arrière-plan soit éteint et qu'il n'y ait pas d'appareil périphérique raccordé.

Le symbole de batterie indique l'état de charge actuel de l'accu. 1 segment correspond à env. 25 % de capacité. Lorsque le symbole clignote, l'accu doit être mis en charge (au moins 4 heures). Si le travail se poursuit pendant la charge, le temps de charge est plus long. L'accu est protégé contre la surcharge.

Le temps de charge de l'accu est d'env. 6 heures. Si l'utilisation de l'appareil se poursuit pendant la charge, le temps de charge est plus long. L'accu a une durée de vie d'env. 1000 cycles de chargement/déchargement.

Remarque

L'accu convient également pour fonctionnement secteur permanent.

→ Afin d'obtenir la pleine capacité nominale, nous recommandons de décharger l'accu par fonctionnement normal à intervalles réguliers (env. toutes les 4 semaines).

IND445 Introduction

1.4 Elimination



En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96 CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux réglementations nationales en vigueur.

→ Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques.

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance.

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement.

Si l'appareil est équipé d'un accu:

L'accu nickel métal hydrure (NiMH) utilisé ne contient pas de métaux lourds. Il ne peut cependant pas être éliminé avec les déchets normaux.

→ Respecter les prescriptions locales d'élimination de substances à risque de pollution de l'environnement.

Commande IND445

2 Commande

2.1 Mise en service et hors service

Mise en service

→ Appuyer sur ①.

La balance effectue un test d'affichage. Lorsque l'affichage de poids apparaît, la balance est prête à fonctionner.

Mise hors service

→ Appuyer sur ①.

Avant que l'affichage ne s'éteigne, il apparaît brièvement -OFF-.

2.2 Remise à zéro / Correction de zéro

La remise à zéro corrige l'influence d'un léger encrassement du plateau de charge.

Manuellement

- 1. Décharger la balance.
- Appuyer sur \$0\$.
 L'affichage de zéro apparaît.

Automatiquement

Pour les balances non admises à la vérification, la correction automatique de zéro peut être désactivée dans le menu ou le montant modifié.

Par défaut, le zéro de la balance est automatiquement corrigé lorsque la balance est déchargée.

2.3 Pesée simple

- 1. Placer la marchandise à peser.
- 2. Attendre que la détection de stabilisation s'éteigne.
- 3. Lire le résultat de pesage.

IND445 Commande

2.4 Pesée avec tare

2.4.1 Tarage

→ Placer un récipient vide et appuyer sur <a>T←. L'affichage de zéro et le symbole **NET** apparaissent. La tare reste mémorisée jusqu'à ce qu'elle soit effacée.

2.4.2 Effacer la tare

→ Décharger la balance et appuyer sur (¬Te).
 Le symbole NET s'éteint, l'affichage de zéro apparaît.

ou

→ Appuyer sur C.
Le symbole **NET** s'éteint, le poids brut apparaît à l'afficheur.

Si A.CL-tr est activé dans le menu, la tare est automatiquement effacée dès que la balance est déchargée.

2.4.3 Tarage automatique

Condition

A-tArE est activé dans le menu sous SCALE -> tArE, le symbole **T** clignote dans l'affichage.

La marchandise à emballer doit peser plus de 9 traits d'affichage de la balance.

→ Placer le récipient ou la marchandise à emballer.

Le poids de l'emballage est automatiquement mémorisé comme tare, l'affichage de zéro et le symbole **NET** apparaissent.

2.4.4 Introduction numérique de la tare

- Introduire numériquement la tare connue et appuyer sur >T+.
 Le poids introduit est automatiquement mémorisé comme tare, le symbole NET apparaît ainsi que la tare avec signe négatif.
- 2. Placer le récipient rempli sur la balance. L'afficheur indique le poids net.

Commande IND445

2.4.5 Tarage par appel d'une valeur de tare mémorisée

IND445 disposent au total de 100 emplacements de mémoire pour valeurs de tare, poids moyens à la pièce, poids cible et nombre de pièces cible souvent utilisés. Pour le réglage d'usine, les mémoires 01 à 40 sont prévues pour les valeurs de tare. Les valeurs de tare mémorisées sont également conservées lorsque la balance est mise hors service.

Mémoriser les tares

- 1. Déterminer la tare d'une des manières préalablement décrites.
- 2. Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire (réglage d'usine: 1 ... 40) et maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la confirmation apparaisse à l'affichage, p. ex. tare. 12.

Remarque

Si une tare était déjà mémorisée à l'emplacement de mémoire sélectionné, le message replace apparaît sur l'afficheur.

- Pour mémoriser la nouvelle tare, appuyer sur 🕞 . L'ancienne tare est écrasée.
- Pour annuler l'opération de mémorisation, appuyer sur 5 . L'affectation actuelle de l'emplacement de mémoire reste valable.

Appeler les tares

→ Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec la tare désirée (réglage d'usine: 1 ... 40) et appuyer brièvement sur ﴿ ...

La valeur de tare sélectionnée est chargée depuis la mémoire et apparaît brièvement sur l'afficheur. La balance tare avec la valeur de tare sélectionnée et affiche ensuite le poids net actuel.

Effacer les tares mémorisées

- Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec la tare à effacer (réglage d'usine: 1 ... 40) et appuyer brièvement sur .
 - La valeur de tare mémorisée est affichée.
- 2. Appuyer sur (C) dans les 2 secondes.
 - L'afficheur indique brièvement CLEArED. La valeur de tare mémorisée est effacée.

IND445 Commande

2.4.6 Tare successive

Condition

La fonction de tare CHAIn.tr est activée dans le menu.

Avec cette fonction, on peut tarer plusieurs fois, p. ex. lorsqu'on place des cartons entre différentes couches individuelles de la marchandise dans un récipient.

1. Placer le premier récipient ou la première marchandise à emballer et appuyer sur $\cancel{>}\mathsf{T} + \cancel{>}\mathsf{T}$.

Le poids de l'emballage est mémorisé comme tare, l'affichage de zéro et le symbole **NET** apparaissent.

- 2. Peser la marchandise à peser et lire/imprimer le résultat.
- 3. Placer le deuxième récipient ou marchandise à emballer et appuyer à nouveau sur

Le poids total reposant sur la balance est mémorisé comme nouvelle tare, l'affichage de zéro apparaît.

- 4. Peser la marchandise à peser dans le 2e récipient et lire/imprimer le résultat.
- 5. Répéter les deux dernières étapes pour les autres récipients.

2.5 Affichage de la capacité disponible

La balance dispose d'un affichage graphique de la capacité disponible de la balance.

La barre indique combien de pour cent de la capacité de la balance sont déjà utilisés et quelle est la capacité encore disponible. Dans l'exemple, env. 65 % de la capacité de la balance est déjà utilisée.

2.6 Pesage dynamique

Avec la fonction pesage dynamique, vous pouvez peser des marchandise à peser instables, p. ex. des animaux vivants. Lorsque la fonction est activée, le symbole apparaît dans l'affichage.

Pour le pesage dynamique, la balance calcule la valeur moyenne de 56 pesées en 4 secondes.

Avec démarrage manuel

Condition

AVERAGE -> MANUAL est sélectionné dans le menu.

La marchandise à peser doit peser plus de 5 pas d'affichage de la balance.

- 1. Placer la marchandise à peser sur la balance et attendre qu'elle se soit quelque peu stabilisée.
- Appuyer sur pour lancer le pesage dynamique.
 Pendant le pesage dynamique, des segments horizontaux apparaissent sur l'afficheur, ensuite le résultat dynamique est affiché avec le symbole *.
- 3. Décharger la balance afin de pouvoir lancer un nouveau pesage dynamique.

Commande IND445

Avec démarrage automatique

Condition

AVERAGE ->AUTO est sélectionné dans le menu.

La marchandise à peser doit peser plus de 5 pas d'affichage de la balance.

1. Placer la marchandise à peser sur la balance.

La balance démarre automatiquement le pesage dynamique.

Pendant le pesage dynamique, des segments horizontaux apparaissent sur l'afficheur, ensuite le résultat dynamique est affiché avec le symbole *.

2. Décharger la balance afin de pouvoir effectuer un nouveau pesage dynamique.

2.7 Addition jusqu'à un poids cible et contrôle

Le terminal IND445 permet l'addition de marchandises jusqu'à un poids cible déterminé dans des tolérances définies. Avec cette fonction, on peut également vérifier si les marchandises à peser sont dans une plage de tolérance prédéfinie.

Le terminal IND445 dispose au total de 100 emplacements de mémoire pour valeurs de tare, poids moyens à la pièce, poids cible et nombres de pièces à atteindre souvent utilisés. Pour le réglage d'usine, les mémoires 81 à 90 sont prévues pour les poids cibles. Les poids cibles mémorisés sont également conservés lorsque la balance est mise hors service.

2.7.1 Mémoriser les poids cibles

- 1. Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire (réglage d'usine: 81 ... 90) et maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la confirmation tArget apparaisse à l'affichage.
- 2. Introduire le poids cible dans l'unité indiquée, p. ex. 1,5 kg, et confirmer avec

L'affichage toler apparaît et + clignote.

3. Introduire la tolérance supérieure dans l'unité de poids indiquée, p. ex. 0,1 kg, et confirmer avec .

-ou-

→ Appuyer sur →, introduire la tolérance supérieure en pour cent et confirmer avec →.

L'affichage toler apparaît et - clignote.

4. Introduire la tolérance inférieure de manière correspondante.

La balance revient au mode de pesée.

IND445 Commande

Remarque

Si un poids cible était déjà mémorisé à l'emplacement de mémoire sélectionné, le message replace apparaît sur l'afficheur.

- Pour mémoriser le nouveau poids cible, appuyer sur . L'ancien poids cible est écrasé.
- Pour annuler l'opération de mémorisation, appuyer sur 5 . L'affectation actuelle de l'emplacement de mémoire reste valable.

2.7.2 Appeler les poids cibles

→ Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec le poids cible désiré (réglage d'usine: 81 ... 90) et appuyer brièvement sur ﴿ ...

Le poids cible sélectionné et les tolérances sont chargés depuis la mémoire et apparaissent brièvement sur l'afficheur. La balance est maintenant prête pour l'addition ou le contrôle.

2.7.3 Addition

- 1. Placer un récipient vide et tarer.
- 2. Remplir le récipient avec la marchandise à peser.



Le dosage peut être suivi sur l'affichage graphique. Ce faisant, la marque de 50 % est disposée loin à gauche afin de disposer de plus de segments d'affichage entre 50 % et 100 % pour un dosage précis.

Tant que la tolérance inférieure n'est pas atteinte, la marque de tolérance en moins est affichée.




Lorsque le poids de la marchandise à peser est dans les limites de la tolérance prédéfinie, la marque **OK** est visible et un bref signal acoustique retentit, si cela est activé dans le menu.



Lorsque la marque de tolérance en plus apparaît, le poids se situe au-dessus de la tolérance admissible.

2.7.4 Contrôle





2. A l'aide de la marque affichée, contrôler si la marchandise à peser se situe dans la tolérance prédéfinie ou bien en dessous ou au-dessus de celle-ci.

2.7.5 Effacer les poids cibles mémorisés

- 1. Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec le poids cible à effacer (réglage d'usine: 81 ... 90) et appuyer brièvement sur 🚱 .
 - Le poids cible mémorisé est affiché.
- Appuyer sur dans les 2 secondes.
 L'afficheur indique brièvement CLEArED. Le poids cible mémorisé est effacé.

Commande IND445

2.8 Travailler avec des identifications

Les séries de pesage peuvent être pourvues de 2 numéros d'identification ID1 et ID2 de jusqu'à 40 caractères, qui sont imprimés sur les protocoles.

Lorsque p. ex. un numéro de client ou un numéro d'article sont attribués, on peut ensuite déterminer de manière univoque sur le protocole quel article a été pesé pour quel client.

2.8.1 Introduire l'identification

- Introduire l'identification et appuyer sur (ID).
 Ident 1 apparaît dans l'affichage.
- 2. Si l'identification introduite doit être mémorisée comme ID1, appuyer sur (3). Si l'identification introduite doit être mémorisée comme ID2, appuyer d'abord sur (3), ensuite sur (3).

La balance revient au mode de pesée.

2.8.2 Afficher les identifications

- → Afficher ID1: appuyer 1 x brièvement sur (ID).

 Le numéro actuellement attribué à l'ID1 apparaît dans l'affichage. Si aucun ID1 n'a été attribué, il apparaît no Id.
- → Afficher ID2: appuyer 2 x brièvement sur (ID).

 Le numéro actuellement attribué à l'ID2 apparaît dans l'affichage. Si aucun ID2 n'a été attribué, il apparaît no ID.

2.8.3 Effacer les identifications

- 1. Appuyer 1 x brièvement sur **(ID)** pour afficher l'ID1 ou 2 x brièvement sur **(ID)** pour afficher l'ID2.
- 2. Tant que l'identification est affichée, appuyer sur **C**.

 L'effacement est confirmé brièvement par le message CLEArEd.

2.9 Etablir un protocole des résultats

Si une imprimante ou un ordinateur sont raccordés à la balance, les résultats de pesage peuvent être imprimés ou transmis à un ordinateur.

→ Appuyer sur ().

Le contenu de l'affichage est imprimé ou transmis à l'ordinateur.

IND445 Commande

2.10 Afficher les informations

Pour la touche (j), on peut configurer dans le menu jusqu'à 13 valeurs différentes d'affichage.

En fonction de la configuration dans le menu, voir point 4.4.5, on peut entre autres sto-cker les valeurs suivantes dans un ordre quelconque:

- Nombre net de pièces
- Poids brut
- Poids moyen à la pièce
- Poids moyen à la pièce avec une résolution plus élevée
- Précision de comptage
- Appuyer sur j.
 La première valeur est affichée.
- Appuyer à nouveau sur j.
 La valeur suivante est affichée.
- 3. Répéter jusqu'à ce que l'affichage de poids réapparaisse.

Remaraue

Si on n'appuie pas à nouveau sur j dans les 5 secondes, la balance revient automatiquement à l'affichage de poids, même si toutes les informations n'ont pas encore été consultées.

2.11 Commuter la balance

Lorsqu'une deuxième balance ou plate-forme de pesage est raccordée, p. ex. via l'interface analogique de deuxième balance en option, la balance momentanément active est indiquée sur l'afficheur.

La deuxième balance se laisse commander comme la première.

→ Appuyer sur (A).

L'affichage change d'une balance à l'autre.

Changer le mode de fonctionnement de la deuxième balance

La deuxième balance peut être exploitée comme balance de quantité (bulk), balance de référence (ref) ou balance auxiliaire (Auxiliary), voir point 4.6. Dans le réglage d'usine, la deuxième balance est configurée comme balance de quantité.

→ Pour changer le mode de fonctionnement, maintenir le bouton (a) enfoncé jusqu'à ce que le nouveau mode de fonctionnement soit brièvement affiché à l'écran.

La deuxième balance fonctionne maintenant dans l'autre mode de fonctionnement. Le réglage dans le menu a été modifié automatiquement. Commande IND445

2.12 Totalisation

Le terminal IND445 peut additionner des valeurs de poids ou des nombres de pièces. De plus, on peut soustraire des lots individuels.

Avec une imprimante raccordée, vous avez la possibilité de générer une impression pour chaque lot individuel et/ou une impression générale. Réglages dans le menu, voir point 4.4.2.

2.12.1 Totaliser des lots

- Placer le premier lot sur la balance et appuyer sur .
 La valeur de poids ou le nombre de pièces sont mémorisés et le cas échéant imprimés.
- 2. Décharger la balance.
- Placer le lot suivant sur la balance et appuyer à nouveau sur \(\frac{1}{2} \).
 La valeur de poids ou le nombre de pièces du lot suivant sont additionnés à ceux du lot précédent.
- 4. Décharger la balance.
- 5. Répéter les étapes 3 et 4 pour tous les autres lots.

2.12.2 Soustraire des lots

- Placer le lot sur la balance et appuyer longtemps sur (*).
 La valeur de poids ou le nombre de pièces sont soustraits et le cas échéant imprimés.
- 2. Décharger la balance.

2.12.3 Terminer la totalisation

→ Lorsque le dernier lot est additionné, appuyer sur C.

L'"impression finale" est générée. La mémoire de totalisation et le compteur de lots sont effacés. La balance est prête pour la prochaine totalisation.

2.12.4 Appeler les informations de totalisation

Moyennant une affectation correspondante de la touche (i), on peut appeler via cette touche le nombre de lots n, le total net, le total brut et le nombre de pièces du lot actuel, voir point 4.4.5.

IND445 Commande

2.13 Nettoyage



ATTENTION!

Danger d'électrocution!

▲ Avant le nettoyage avec un chiffon humide, tirer la fiche de la prise pour couper l'appareil du secteur.

Autres remarques concernant le nettoyage:

- Utiliser un chiffon humide.
- Ne pas utiliser d'acides, de bases, ni de solvants agressifs.
- Ne pas nettoyer avec un nettoyeur à haute pression ni sous l'eau courante.
- Respecter toutes les prescriptions existantes concernant les intervalles de nettoyage et les produits de nettoyage admissibles.

Compter IND445

3 Compter

Le terminal IND445 dispose de fonctions supplémentaires pour le comptage de pièces. Les réglages correspondants du menu sont décrits au point 4.4.1.

3.1 Compter des pièces lors de l'introduction dans un récipient

- Placer le récipient vide sur la balance et appuyer sur Le récipient est taré, l'affichage de zéro apparaît.
- 2. Placer 10 pièces de référence et appuyer sur (Ref 10).
- → Placer le nombre de pièces indiqué au-dessus de la touche (Ref n) et appuyer sur (Ref n).
 - La balance détermine le poids moyen à la pièce et affiche ensuite le nombre de pièces.
- 3. Ajouter d'autres pièces dans le récipient, jusqu'à ce que le nombre de pièces désiré soit atteint.
- 4. Lorsque le comptage des pièces est terminé, appuyer sur la touche **C** pour effacer le résultat.

La balance est maintenant prête pour la pesée ou le comptage suivant.

Remarque

- Avec le réglage d'usine, le poids moyen à la pièce reste mémorisé jusqu'à la détermination d'un nouveau poids moyen à la pièce.
- Avec (, on peut alterner entre le nombre de pièces et les unités de poids réglées.
- Selon l'affectation, on peut afficher avec j le poids moyen à la pièce, c. à d. le poids d'une seule pièce de référence,.
- Si A.CL-APW ON est réglé dans le menu, le poids moyen à la pièce est automatiquement effacé après chaque comptage. Pour le comptage suivant, le poids moyen à la pièce doit être à nouveau déterminé.
- Si ACCurCY ON est réglé dans le menu, la précision atteinte est affichée brièvement après la détermination du nombre de pièces.

IND445 Compter

3.2 Compter les pièces contenues d'un récipient

Placer le récipient plein sur la balance et appuyer sur Ft.
 Le récipient est taré, l'affichage de zéro apparaît.

2. Enlever ${f 10}$ pièces de référence et appuyer sur ${\it (Ref 10)}$.

-ou-

→ Enlever le nombre de pièces indiqué au-dessus de la touche (Ref n) et appuyer sur (Ref n).

La balance détermine le poids moyen à la pièce et affiche ensuite le nombre de pièces enlevées avec un signe négatif.

3. Enlever d'autres pièces du récipient, jusqu'à ce que le nombre de pièces désiré soit atteint.

3.3 Compter avec un nombre de pièces de référence variable

Condition

VAr-SPL ON doit être réglé dans le menu.

- 1. Placer un nombre quelconque de pièces de référence sur la balance.
- 2. Introduire le nombre de pièces de référence au clavier numérique et appuyer sur (Ref n).

La balance détermine le poids moyen à la pièce et affiche ensuite le nombre de pièces.

La suite du comptage se fait comme décrit plus haut.

3.4 Compter avec une précision minimale

Dans le menu, on peut prédéfinir sous Min.rEFW une précision minimale désirée de 97,5 %, 99,0 % ou 99,5 %. En fonction de cela, la balance calcule le poids de référence minimal qui est nécessaire pour atteindre la précision prédéfinie.

- 1. Placer les pièces de référence sur la balance et appuyer sur (Ref 10) ou (Ref 10) ou (Ref 10).
- 2. Si le poids moyen à la pièce ne suffit pas pour garantir la précision désirée, $Add \times PCS$ apparaît.
- Ajouter sur la balance le nombre de pièces indiqué.
 La balance détermine alors automatiquement le poids moyen à la pièce avec le nombre plus élevé de pièces de référence.

La suite du comptage se fait comme décrit plus haut.

Compter IND445

3.5 Optimisation de référence

Plus le nombre de pièces de référence est élevé, plus grande est la précision avec laquelle la balance détermine le nombre de pièces.

3.5.1 Optimisation automatique de référence

A cet effet, ref.opt -> Auto doit être réglé dans le menu. Le symbole **Auto Opt** apparaît dans l'affichage.

- 1. Placer les pièces de référence sur la balance et appuyer sur (Ref 10) ou (Ref 11).
- 2. Placer sur la balance des pièces de référence supplémentaires, au max. le même nombre que pour la première détermination de référence.

La balance optimise automatiquement le poids moyen à la pièce avec le nombre plus élevé de pièces de référence.

La suite du comptage se fait comme décrit plus haut.

Remarque

L'optimisation de référence peut être effectuée plusieurs fois. Si les pièces diffèrent trop fortement, aucune optimisation automatique de référence n'est effectuée.

3.6 Compter avec détermination automatique de référence

Condition

A-SMPL ON est réglé dans le menu.

→ Placer dans le récipient le nombre de pièces indiqué au-dessus de la touche (Refn).

La balance détermine automatiquement le poids moyen à la pièce et affiche ensuite le nombre de pièces.

La suite du comptage se fait comme décrit plus haut.

3.7 Compter avec poids moyen à la pièce connu

→ Introduire le poids moyen à la pièce connu au pavé numérique et appuyer sur

La balance passe à l'unité pièce (PCS).

La suite du comptage se fait comme décrit plus haut.

IND445 Compter

3.8 Compter par appel d'un poids moyen à la pièce mémorisé

Le terminal IND445 dispose au total de 100 emplacements de mémoire pour valeurs de tare, poids moyens à la pièce, poids cible et nombres de pièces à atteindre souvent utilisés. Pour le réglage d'usine, les mémoires 41 à 80 sont prévues pour les poids moyens à la pièce. Les poids moyens à la pièce mémorisés sont également conservés lorsque la balance est mise hors service.

3.8.1 Mémoriser des poids moyens à la pièce

- 1. Déterminer le poids moyen à la pièce d'une des manières préalablement décrites.
- 2. Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire (réglage d'usine: 41 ... 80) et maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la confirmation apparaisse à l'affichage, p. ex. APW. 41.

Remarque

Si un poids moyen à la pièce était déjà mémorisée à l'emplacement de mémoire sélectionné, le message replace apparaît sur l'afficheur.

- Pour mémoriser le nouveau poids moyen à la pièce, appuyer sur (E). L'ancien poids moyen à la pièce est écrasé.
- Pour annuler l'opération de mémorisation, appuyer sur (Tre). L'affectation actuelle de l'emplacement de mémoire reste valable

3.8.2 Appeler des poids moyens à la pièce

→ Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec le poids moyen à la pièce désiré (réglage d'usine: 41 ... 80) et appuyer brièvement sur ﴿››.

La valeur de référence sélectionnée est chargée depuis la mémoire et apparaît brièvement sur l'afficheur. La balance détermine alors la nombre de pièces avec la valeur de référence sélectionnée.

3.8.3 Effacer des poids moyens à la pièce mémorisés

- Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec le poids moyen à la pièce à effacer (réglage d'usine: 41 ... 80) et appuyer brièvement sur .
 Le poids moyen à la pièce mémorisé est affiché.
- Appuyer sur and dans les 2 secondes.
 L'afficheur indique brièvement CLEAred. Le poids moyen à la pièce mémorisé est effacé.

Compter IND445

3.9 Compter par appel d'un nombre de pièces à atteindre mémorisé

Le terminal IND445 dispose au total de 100 emplacements de mémoire pour valeurs de tare, poids moyens à la pièce, poids cibles et nombres de pièces à atteindre souvent utilisés. Pour le réglage d'usine, les mémoires 91 à 100 sont prévues pour les nombres de pièces à atteindre. Les nombres de pièces à atteindre mémorisés sont également conservés lorsque la balance est mise hors service.

3.9.1 Mémoriser des nombres de pièces à atteindre

- 1. Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire (réglage d'usine: 91 ... 100) et maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la confirmation tArGEt apparaisse à l'affichage.
- 2. Introduire le nombre de pièces à atteindre et confirmer avec L'affichage toler apparaît et + clignote.
- 3. Introduire la tolérance supérieure en pièces et confirmer avec L'affichage toler apparaît et clignote.
- Introduire la tolérance inférieure de manière correspondante.
 La balance revient au mode de pesée.

Remarque

Si un nombre de pièces à atteindre était déjà mémorisé à l'emplacement de mémoire sélectionné, le message replace apparaît sur l'afficheur.

- Pour mémoriser le nouveau nombre de pièces à atteindre, appuyer sur .
 L'ancien nombre de pièces à atteindre est écrasé.
- Pour annuler l'opération de mémorisation, appuyer sur 5 . L'affectation actuelle de l'emplacement de mémoire reste valable.

3.9.2 Appeler des nombres de pièces à atteindre

→ Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec le nombre de pièces à atteindre désiré (réglage d'usine: 91 ... 100) et appuyer brièvement sur ... Le nombre de pièces à atteindre sélectionné et les tolérances correspondantes sont chargés depuis la mémoire et apparaissent brièvement sur l'afficheur.

IND445 Compter

3.9.3 Comptage jusqu'à un nombre de pièces à atteindre

- 1. Placer un récipient vide et tarer la balance.
- 2. Définir une référence.
- 3. Remplir les pièces à compter dans le récipient.



Le comptage peut être suivi sur l'affichage graphique. Ce faisant, la marque de 50 % est disposée loin à gauche afin de disposer de plus de segments d'affichage entre 50 % et 100 % pour un dosage précis.

Tant que la tolérance inférieure n'est pas atteinte, la marque de tolérance en moins est affichée.



Lorsque le nombre de pièces compté est dans les limites de la tolérance prédéfinie, la marque **OK** est visible et un bref signal acoustique retentit, si cela est activé dans le menu.



Lorsque la marque de tolérance en plus apparaît, le nombre de pièces se situe audessus de la tolérance admissible.

3.9.4 Effacer les nombres de pièces à atteindre mémorisés

- Introduire le numéro de l'emplacement de mémoire avec le nombre de pièces à atteindre à effacer (réglage d'usine: 91 ... 100) et appuyer brièvement sur .
 Le nombre de pièces à atteindre est affiché avec ses tolérances.
- Appuyer sur and dans les 2 secondes.
 L'afficheur indique brièvement CLEArED. Le nombre de pièces à atteindre mémorisé est effacé.

3.10 Compter avec deux balances

Pour le comptage de pièces, on peut raccorder une deuxième balance ou plate-forme de pesage, p. ex. une balance au sol pour le comptage de pièces de grandes quantités via l'interface analogique de deuxième balance en option.

Les réglages nécessaires des paramètres d'application et d'interface sont décrits aux points 4.4.1, 4.6.1 et 4.6.5.

3.10.1 Compter avec une balance de référence raccordée

Condition

La deuxième balance raccordée est configurée comme balance de référence.

1. Placer les pièces de référence sur la balance de référence raccordée et appuyer sur Ref 10 OU (Ref 10).

La balance détermine automatiquement le poids moyen à la pièce et passe à l'affichage en pièces (PCS).

2. Placer les pièces à compter sur la première balance. Le nombre total de pièces est affiché. Compter IND445

Remarque

- Si total-ct -> bulk est réglé dans le menu, seul le nombre de pièces sur la balance de quantité est affiché.
- Si total-ct -> both est réglé dans le menu, le nombre de pièces de référence est ajouté au nombre de pièces de la balance de quantité.

3.10.2 Compter avec une balance de quantité raccordée

Condition

La deuxième balance raccordée est configurée comme balance de quantité.

1. Placer les pièces de référence sur la première balance et appuyer sur (Ref 10) ou (Ref n).

La balance détermine automatiquement le poids moyen à la pièce et passe à l'affichage en pièces (PCS).

Placer les pièces à compter sur la balance de quantité raccordée.
 Le nombre total de pièces est affiché.

Remarque

- Si total-ct -> bulk est réglé dans le menu, seul le nombre de pièces sur la balance de quantité est affiché.
- Si total-ct -> both est réglé dans le menu, le nombre de pièces de référence est ajouté au nombre de pièces de la balance de quantité.

3.10.3 Compter avec une balance auxiliaire

Remarque

Cette configuration sert à compter des parts très differentes. Par exemple compter des parts très petites sur une balance, des parts grandes sur l'autre balance.

Condition

La deuxième balance raccordée est configurée comme balance auxiliaire. La balance ne change pas automatiquement, mais seulement après avoir appuyé sur la touche (A).

- 1. Activer la balance appropriée.
- Placer les pièces de référence sur cette balance et appuyer sur (Ref 10) ou (Ref 10).
 La balance détermine automatiquement le poids moyen à la pièce et passe à l'affichage en pièces (PCS).
- Placer les pièces à compter sur la même balance.
 Le nombre de pièces est affiché.

IND445 Réglages dans le menu

4 Réglages dans le menu

Dans le menu, il est possible de modifier des réglages de l'appareil et d'activer des fonctions. Ceci permet une adaptation aux besoins individuels de pesée.

Le menu comprend 6 points principaux, qui contiennent des points secondaires supplémentaires sur plusieurs niveaux.

4.1 Commande du menu

4.1.1 Appeler le menu et entrer le mot de passe

Le menu distingue 2 niveaux de commande: opérateur et superviseur. Le niveau superviseur peut être protégé par un mot de passe. A la livraison de l'appareil, les deux niveaux sont accessibles sans mot de passe.

Menu opérateur

- 1. Appuyer sur 🖨 et maintenir enfoncé jusqu'à ce que COdE apparaisse.
- Appuyer à nouveau sur .
 Le point de menu termini apparaît. Seul le point secondaire device est accessible.

Menu superviseur

- 1. Appuyer sur 🖨 et maintenir enfoncé jusqu'à ce que COdE apparaisse.
- Introduire le mot de passe et confirmer avec
 Le premier point de menu SCALE apparaît.

Remarque

A la livraison de l'appareil, aucun mot de passe superviseur n'est défini. Pour cette raison, au premier appel du menu, répondre à l'interrogation de mot de passe par

Si aucun mot de passe n'a encore été introduit après quelques secondes, la balance revient au mode de pesée.


Mot de passe de secours pour l'accès du superviseur au menu

Si un mot de passe a été attribué pour l'accès du superviseur au menu et que vous l'avez oublié, vous pouvez malgré tout accéder au menu:

ightharpoonup Appuyer 3 x sur ightharpoonup et confirmer avec ightharpoonup.

Réglages dans le menu IND445

4.1.2 Sélectionner et régler les paramètres



Faire défiler dans un niveau

- → Point suivante: Appuyer sur 🍂.
- → Point précédente: Appuyer sur 🔊 🗘.

Activer un point de menu / accepter la sélection → Appuyer sur 🕞.

Quitter le menu

1. Appuyer sur ①.

Le dernier point de menu End apparaît.

2. Appuyer sur 🕞.

L'interrogation SAVE apparaît.

- 3. Confirmer l'interrogation avec pour mémoriser les réglages et retourner au mode de pesage.
 - -ou-
- → Appuyer sur 🎢 pour retourner au mode de pesage sans mémoriser.

ND445 Réglages dans le menu

4.2 Vue d'ensemble

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Page
SCALE	SCALE1/SCA	LE2				35
	CAL					35
	display	UNIt1	g, kg , oz,	lb, t		35
		UNIt2	g , kg, oz,	lb, t		
		rESOLU				
	UNt.rOLL ON, OFF					
	tArE	A-tArE	ON, OFF	ON, OFF		
		ChAIn.tr	ON, OFF			
		A.CL-tr	ON, OFF, 9d			
	ZErO	AZM	OFF; 0.5 d;	; 1 d; 2 d;	5 d; 10 d	36
	rEStArt	ON/ OFF				36
	FILtEr	VibrAt	LOW, MEd , F	HIGH,		36
		Process	UNIVEr, dos	SING		\neg
		StAbILI	FASt, StAnd	drd, PrECIS	E	
	Min.WEiG	ON/OFF	FF ON, OFF			36
	rESEt	SUrE?				37
APPLIC	COUNT	VAr-SPL	L ON, OFF			37
	SPL-qtY Sq1 Sq5					
	Min.reFW OFF , 97.5%, 99.0%, 99.5%		.5%			
	ref opt OFF , Auto					
	A-SMPL ON, OFF					
		A.CL-APW	ON, OFF			
		ACCurCY	ON, OFF			
		tOtAL.Ct	bulk, both			
	ACCUMUL	Print	COM1, COM2	LOt.PrNt	stdard, tEMPLt1, tEMPLt2, AUt0.OFF	38
				FIN.PrNt	stdard, tEMPLt1, tEMPLt2, AUtO.OFF	
				SUMMArY	OFF, ON	
		rEACH Z	ON, OFF			

Réglages dans le menu IND445

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Page
	CHECKW	bEEPEr	ON, OFF		·	38
		SP.tOL-				
		SP.tOL				
		SENd.MOd	CONTINU, S	tAbLE		
		G.PrINt	NO, YES			
	MEMOrY	CONFIG				39
		CLEAr.M	SUrE?			
	inFO.KEY	INFO 1 INFO 13	APW, HIGH	rES, ACCur	GrOSS, tArE, CY,n,G tOtAL, GEt,dAtE,timE,	40
	AVErAGE	OFF, AUtO,	MAnuAL			40
	rESEt	SUrE?				40
tERMINL	dEVICE	SLEEP	OFF , 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min		41	
		PWr OFF	OFF, 1 min, 3 min , 5 min, 15 min, 30 min			
		b.LIGHt	ON, OFF , 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min			
		dAtE.tim	tim dAtE.FOr, dAtE, timE, AM.PM			
		beep	ON, OFF			1
	ACCESS	SUPErVI				42
	rESEt	SUrE?				42
COMMUNI	COM 1/COM 2	MOdE	Print			43
			A.Print CONtINU			
			dIALOG			
			CONt.OLd			
			dIAL.OLd			
			dt-b	Gross	ON, OFF	
				tArE	ON, OFF	
				nEt	ON, OFF	
			dt-G	GrOSS	ON, OFF	
				tArE	ON, OFF	
				nEt	ON, OFF	

ND445 Réglages dans le menu

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Page
			COnt-Wt		-	
			COnt-Ct			
			bArc.rd			
			2nd.dISP			
			rEF			
			bULK			
			AuXILIA			
			InSt.Prn			
		PriNtEr	Туре	ASCII, LA	bEL	44
			tEmPLat	StdArd, t	EMPLt1,	
			ASCi.Fmt	LINE.FMt	MULtI SINGLE FIXEd	
				LENGtH	1 100	
				SEPArAt	, ;	
				Add LF	0 9	
		PArAMEt	bAUd	300 3840	00	44
			PAritY		nonE, 7 odd, EVEN , 8 EVEN	
			H.SHAKE	NO, XONXO nEt 485	FF , nEt 422,	
			NEt.Addr	0 31		
			ChECSuM	ON, OFF		
			Vcc	ON, OFF		7
		rSt.COMx	SUrE?	I		44

Réglages dans le menu IND445

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6	Page	
COMMUNI	OPTION	EtH.NEt	IP.AddrS,	SUbNEt, GATEWAY		45	
		USb	USb tESt			45	
	d	diGitAL		IN 0 3	rEF n, SC	D, tArE, LEAr, rEF 10, CALE, inFO, LAL+, tOtAL-,	45
			OUT 0 3	OFF, StAbLE, bEL.Min, AbV.Min, bEL.tOL-, AbV.tOL+, GOOd, UndErLd, OVErLd, StAr,			
			SEt.Pt 1				
			SEt.Pt 2				
		ANALOG	Mode	rEF, bull byPASS	K, AuXILIA,	45	
	def.PrN	tEMPLt1/ tEMPLt2	LINE 1 LINE 20	NOt.USEd, HEAdEr, dAte, timE, Id1, Id2, SCALE.NO, GROSS, tARE, nEt, APW, rEF Ct, PCS, tARGEt, dEVIAt, ACC NEt, ACC GRS, ACC PCS, ACC LOt, StARLN, CRLF, F FEEd,		47	
diagnos	tESt SC	ExtErN	-			48	
	KboArd						
	display						
	SNr						
	SNr2						
	LiSt						
	LiSt2						
	LiSt.M						
	WOrK.tim	timE	SHOW.tIM			7	
		WEIGH	SHOW.WGH				
	rESEt.AL	SUrE?					

IND445 Réglages dans le menu

4.3 Réglages de la balance (SCALE)

4.3.1 SCALE1/SCALE2 – Sélectionner la balance

Ce point de menu n'apparaît que si une deuxième balance ou plate-forme de pesage analogique est raccordée.

4.3.2 CAL – Calibrer (régler)

Ce point de menu n'est pas disponible pour les balances vérifiées sans poids de calibrage interne.

CAL	1. Décharger la balance.
	2. Activer le point de menu CAL avec (E). La balance détermine le zéro, l'affichage indique -0 Ensuite, le poids de calibrage à appliquer clignote dans l'affichage.
	3. Le cas échéant, modifier le poids affiché avec 🖅.
	4. Appliquer le poids de calibrage et confirmer avec .
	La balance effectue le calibrage avec le poids de calibrage appliqué. A la fin du calibrage, il apparaît brièvement -donE- sur l'afficheur, puis la balance revient automatiquement au point suivant du menu de la balance.

4.3.3 DISPLAY – Unité de pesage et précision d'affichage

UNIt1	Sélectionner l'unité de pesage 1: g, kg, oz, lb, t
UNIt2	Sélectionner l'unité de pesage 2: g, kg, oz, lb, t
rESOLU	Sélectionner la précision d'affichage (résolution), en fonction du modèle
UNt.rOLL	Si UNT.roll est enclenché, la valeur de poids peut être affichée dans toutes les unités disponibles et comme nombre de pièces avec
Remarques	 Pour les balances vérifiées, certains points du menu display ne sont pas disponibles ou seulement de manière limitée en fonction du pays. Pour les balances à deux plages et deux intervalles de pesée, les résolutions identifiées par I<->I 1/2 sont divisées en 2 plages/intervalles de pesée, p. ex. 2 x 3000 d.

4.3.4 TARA – Fonction tare

A-tArE	Activer/désactiver le tarage automatique	
CHAIn.tr	Activer/désactiver la tare successive	
A.CL-tr	Activer/désactiver effacement automatique de la tare au déchargement de la balance	
	Réglages possibles: OFF, ON, 9d	

Réglages dans le menu IND445

4.3.5 ZERO – Correction automatique de zéro

AZM	Ce point de menu n'apparaît pas pour les balances vérifiées.
	Activer/désactiver la correction automatique de zéro et sélectionner la plage de réglage de zéro.
	Réglages possibles: OFF (désactivé), 0,5 d; 1 d; 2 d; 5 d; 10 d

4.3.6 RESTART – Mémorisation automatique du zéro et de la tare

ON/OFF	Lorsque la fonction redémarrage est activée, le dernier zéro et la valeur de tare sont
	mémorisés. Après la mise hors service/en service ou après une interruption de cou-
	rant, l'appareil poursuit le fonctionnement avec le zéro et la tare mémorisés.

4.3.7 FILTER – Adaptation aux conditions d'environnement et au mode de pesage

VIbrAt	Adaptation aux conditions d'environnement
LOW	Environnement très calme et stable. La balance fonctionne très rapidement, mais est sensible aux influences extérieures.
MEd	Environnement normal. La balance fonctionne à vitesse moyenne.
HIGH	Environnement perturbé. La balance fonctionne plus lentement, mais est insensible aux influences extérieures.
Process	Adaptation au pesage
UNIVEr	Réglage universel pour tous les modes de pesage et des marchandises à peser normales
dosing	Dosage de marchandises à peser liquides ou pulvérulentes
StAbILI	Adaptation du contrôle de stabilité
FASt	La balance fonctionne très rapidement.
StAndrd	La balance fonctionne à vitesse moyenne.
PrECISE	La balance fonctionne avec la plus grande reproductibilité possible.
	Plus la balance fonctionne lentement, plus élevée est la reproductibilité des résultats de pesage.

4.3.8 MIN.WEIG – Poids minimum

Ce point de menu apparaît uniquement si un poids minimum a été enregistré par le technicien de maintenance.

ON/OFF	Activer/désactiver la fonction poids minimum.
	Si le poids sur la balance est inférieur au poids minimum enregistré, un * apparaît sur l'afficheur devant l'affichage de poids.

4.3.9 RESET – Réinitialiser les réglages de la balance aux réglages d'usine

SUrE?	Interrogation de sécurité
	Remettre les réglages de balance au réglage d'usine avec
	Avec TE, ne pas réinitialiser les réglages de la balance

4.4 Réglages d'application (APPLICATION)

4.4.1 COUNT – Réglages pour la fonction de comptage

VAr-SPL	Adaptation du nombre de pièces de référence
ON	Le nombre de pièces de référence peut être modifié en mode de commande
OFF	Comptage uniquement avec les nombres de pièces de référence prédéfinis
SPL-qtY	Nombre de pièces de référence
Sq1 Sq5	Prédéfinir 5 nombres de pièces de référence fixes
Min.reFW	Surveillance du poids de référence minimal
OFF	Pas de surveillance du poids de référence minimal
97.5, 99.0, 99.5	• Surveillance du poids de référence minimal, de telle sorte qu'on atteint une précision de comptage de 97,5 %, 99,0 % ou 99,5 %
rEF.OPt	Optimisation du poids moyen à la pièce
OFF	Pas d'optimisation de référence
AUtO	Optimisation automatique de référence
A-SMPL	Détermination automatique du poids moyen à la pièce
ON	Après le tarage, on détermine le poids moyen à la pièce à l'aide du poids suivant appliqué et du nombre de pièces de référence affiché
OFF	Pas de détermination automatique du poids moyen à la pièce
A.CL-APW	Effacement automatique du poids moyen à la pièce
ON	Lorsque la balance est déchargée après un comptage, le poids moyen à la pièce est automatiquement effacé. Le comptage suivant commence à nouveau par la détermination du poids moyen à la pièce.
OFF	Le poids moyen à la pièce doit être effacé manuellement avec
ACCurCY	Affichage de la précision de comptage
ON	 Après la détermination du poids moyen à la pièce, la précision de comptage ainsi réalisable est brièvement affichée
OFF	Pas d'affichage de la précision de comptage
tOtAl.Ct	Comptage de pièces sur deux balances
bULK	Afficher le nombre de pièces uniquement pour les pièces sur la balance de quantité
b0th	Afficher le nombre de pièces pour toutes les pièces sur la balance de quantité et la balance de référence

4.4.2 ACCUMULATION – Totalisation

PrINt	Configurer l'impression pour la totalisation
COM 1/COM 2	Sélectionner l'interface pour l'imprimante / l'ordinateur raccordé
LOt.PrINt	Impression pour chaque lot individuel
FIN.PrINt	Impression uniquement à la fin de la totalisation
SUMMAry	Impression additionelle pour chaque lot individuel à la fin de la totalisation
rEACH Z	Passage par zéro entre deux lots
ON	Afin de pouvoir additionner le lot suivant, la balance doit d'abord être entièrement déchargée
OFF	Pas de déchargement exigé entre deux lots

4.4.3 CHECKWEIGHING – Contrôle

beeper	Régler le signal acoustique pour le contrôle
ON	Lorsque la valeur de consigne est atteinte, un bref signal acoustique retentit
OFF	Pas de signal acoustique
SP.tOL-	Valeur limite pour l'activation du box de relais I/O. La valeur à introduire est le pourcentage de la tolérance inférieure du poids/nombre de pièces à atteindre.
SP.tOL	La vérification pour SP.Tol est effectuée avec le poids brut, pour SP.Tol- avec le poids net.
	SP.Tol- dépend de SP.Tol, cà-d. que si SP.Tol n'est pas atteint, la sortie SP.Tol-n'est pas active.
	Si les deux points de consigne sont utilisés, SP.Tol doit être inférieur à SP.Tol
	EXEMPLE
	Poids cible: 2000 g
	toler+ : 2010 g
	toler- : 1990 g
	SP.toL- : 010 (%)
	Le box de relais est seulement activé lorsqu'on atteint 199 g (= 10 % de 1990 g).
SENd.MOd	Définit sous quelle forme la balance envoie les informations au box de relais E/S
CONTINU	Les informations sont envoyées en permanence
StAbLE	Les informations sont uniquement envoyées lorsque la valeur de poids est stable
G.PrINt	Good Print
YES	Impression automatique lorsqu'une valeur de poids stable est dans les limites des tolérances
NO	Pas d'impression automatique

4.4.4 MEMORY – Configurer les mémoires

CONFIG

40-40-10

Configurer la répartition des mémoires.

IND445 disposent au total de 100 emplacements de mémoire qui peuvent être répartis entre les valeurs de tare, les poids moyens à la pièce, les poids cibles et les nombres de pièces à atteindre.

Réglage à l'usine:

- 40 emplacements de mémoire pour valeurs de tare (01-40)
- 40 emplacements de mémoire pour poids moyens à la pièce (41-80)
- 10 emplacements de mémoire pour poids cibles (81-90)
- 10 emplacements de mémoire pour nombres de pièces à atteindre (91-100)

Le premier poids cible est p. ex. appelé avec le numéro de mémoire 81.

Modification des plages pour les emplacements de mémoire:

- Introduire la nouvelle répartition et séparer les plages respectivement par un point (p. ex. 30.30.20). La dernière plage est automatiquement calculée. En cas d'entrée non admissible, NOt. ALLO est affiché.
- 2. Confirmer avec (E).

Comme seule une partie des valeurs introduites peut être affichée, l'affichage peut être décalé vers la droite à l'aide de la touche (>T+).

Remarque

→ Après chaque répartition, absolument vérifier les valeurs mémorisées et le cas échéant les adapter!

CLEAr.M

Effacer toutes les mémoires.

4.4.5 INFO-KEY – Affectation de la touche d'information

INFO1	Via la touche j, on peut interroger jusqu'à 13 valeurs supplémentaires.
NOt.USEd	Emplacement d'information non occupé
PCS NEt	Afficher le poids net en pièces
Gross	Afficher le poids brut
tArE	Afficher la tare
APW	Afficher le poids moyen à la pièce
HIGHrES	Afficher brièvement la valeur de poids dans une résolution plus élevée
ACCUrCY	Afficher la précision de comptage
n	Afficher le nombre de lots totalisés
G tOtAL	Afficher le total brut
N tOtAL	Afficher le total net
PCS.tOtL	Afficher le nombre de pièces total
tArGEt	Afficher la valeur de consigne et les tolérances
dAtE	Afficher la date
timE	Afficher I'heure
HrES ON	Afficher la valeur de poids de manière durable dans une résolution plus élevée. Uniquement pour les balances non vérifiées. Pour les balances vérifiées, HrES On se comporte comme HIGHrES.
INFO2 INFO13	Comme INFO1

4.4.6 AVERAGE – Déterminer une valeur moyenne pour une charge non stable

OFF	Détermination de la valeur moyenne désactivé
AUtO	Détermination de la valeur moyenne avec démarrage automatique du cycle de pesage
MAnuAL	Détermination de la valeur moyenne avec démarrage manuel du cycle de pesage via

4.4.7 RESET – Réinitialiser les réglages d'application aux réglages d'usine

SUrE?	Interrogation de sécurité
	Remettre les réglages d'application au réglage d'usine avec
	Avec (ste), ne pas réinitialiser les réglages d'application

4.5 Réglages de terminal (TERMINAL)

4.5.1 DEVICE – Mode sommeil, mode d'économie d'énergie et éclairage de l'affichage

SLEEP	Ce point de menu apparaît uniquement pour les appareils en fonctionnement de réseau.
	Lorsque SLEEP est enclenché, l'appareil coupe l'affichage et l'éclairage après le délai réglé en cas de non-utilisation. En cas d'actionnement de touche ou de variation de poids, l'affichage et l'éclairage sont réactivés.
	Réglages possibles: OFF (désactivé), 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min
PWr OFF	Ce point de menu apparaît uniquement pour les appareils en fonctionnement sur batterie.
OFF/1 min/	Lorsque PWr OFF est enclenché, l'appareil coupe l'affichage et l'éclairage après le délai réglé en cas de non-utilisation. Ensuite, il doit être réactivé avec .
	Réglages possibles: OFF (désactivé), 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min
b.LIGHt	Régler l'éclairage d'arrière-plan de l'affichage
OFF/5 sec/	Réglage si et après quel délai l'éclairage d'arrière-plan doit être désactivé.
	Pour les balances avec accu, l'éclairage d'arrière-plan se met de manière standard automatiquement hors service si aucune action n'a lieu sur la balance pendant 5 secondes.
	Réglages possibles: OFF (désactivé), 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, ON (activé)
DAtE.tim	Régler la date et l'heure
DAtE.FOr	Sélectionner le type de réglage de date: EU (UE) ou US
DAtE	Introduire la date au format sélectionné
tIME	Introduire l'heure
AM.PM	Sélectionner AM/PM
bEEP	Activer/désactiver le signal acoustique
ON	Activer le signal acoustique lors d'un actionnement de touche
OFF	Désactiver le signal acoustique lors d'un actionnement de touche
Remarque	Ce point de menu est également accessible sans mot de passe superviseur.

4.5.2 ACCESS – Mot de passe pour accès au menu superviseur

SUPErVI	Introduction de mot de passe pour l'accès au menu superviseur
ENTER.C	Invitation à introduire le mot de passe.
	→ Introduire le mot de passe et confirmer avec .
rEtYPE.C	Invitation à répéter l'introduction du mot de passe.
	→ Introduire à nouveau le mot de passe et confirmer avec .
Remarques	Le mot de passe peut comprendre jusqu'à 4 caractères.
	La touche ne peut pas faire partie du mot de passe, elle est requise pour la confirmation du mot de passe.
	• La touche 504 peut uniquement être utilisée en combinaison avec une autre touche.
	• Si vous introduisez un code non valable ou si vous vous trompez lors de la répétition, COdE.Err. apparaît dans l'affichage

4.5.3 RESET – Réinitialiser les réglages du terminal aux réglages d'usine

SUrE?	Interrogation de sécurité
	Remettre les réglages de terminal au réglage d'usine avec
	Avec (>T+), ne pas réinitialiser les réglages du terminal

4.6 Configurer les interfaces (COMMUNICATION)

4.6.1 COM1/COM2 -> MODE - Mode de fonctionnement de l'interface série

Print	Sortie manuelle de données vers l'imprimante avec
A.Print	Sortie automatique de résultats stables vers l'imprimante (p. ex. pour pesées en série)
CONTINU	Sortie en continu de toutes les valeurs de poids via l'interface
dIALOG	Communication bidirectionnelle via instructions MT-SICS, commande de la balance via un PC
CONt.OLd	Comme CONTINU, voir ci-dessus, mais avec 2 espaces fixes devant l'unité (compatible avec Spider 1/2/3)
dIAL.OLd	Comme dIALOG, voir ci-dessus, mais avec 2 espaces fixes devant l'unité (compatible avec Spider 1/2/3)
dt-b	Format compatible DigiTOL.
GROSS	Transmission du poids brut, identifié par "B"
tArE	Transmission de la tare
nEt	Transmission du poids net
đt-G	Comme dt-b, voir ci-dessus, poids brut identifié par "G"
COnt-Wt	Mode continu TOLEDO
COnt-Ct	Mode continu TOLEDO, transmission du nombre de pièces
bArc.rd	Pour raccordement d'un lecteur de code à barres série pour la lecture d'ID1 et ID2 et des instructions données via l'interface (active automatiquement l'alimentation en tension 5 V à la broche 9)
2nd.dISP	Pour raccordement d'un afficheur secondaire (active automatiquement l'alimentation en tension 5 V à la broche 9)
rEF	Transmission des données de la balance de référence (commutation automatique)
bulk	Transmission des données de la balance de quantité (commutation automatique)
AuXILIA	Transmission des données de la balance de référence et de la balance de quantité (commutation manuelle)
InSt.Prn	Sortie manuelle de données immédiate vers l'imprimante avec (non admise à la vérification)

4.6.2 COM1/COM2 -> PRINTER – Réglages pour impression de protocole

Ce point de menu apparaît uniquement si le mode "Print", "A.Print" ou "InSt.Prn" est sélectionné.

tYPE	Sélectionner le type d'imprimante
ASCII	Imprimante ASCII, p. ex. Sprinter 1
LAbEL	Imprimante pour étiquettes, capable d'imprimer de graphiques
tEmPLat	Sélectionner l'impression de protocole
StdArd	Impression standard
tEmPLt1	Impression suivant masque 1
tEmPLt2	Impression suivant masque 2
ASCi.Fmt	Sélectionner le format pour l'impression de protocole.
LINE.Fmt	Format ligne: MULtI (plusieurs lignes), SINGLE (une ligne) ou FIXEd
LENGtH	Longueur de ligne: 0 100 caractères, apparaît uniquement pour le format ligne MULtI ou FIXEd
SEPArAt	Caractère de séparation: , ; . / \ _ et espace, apparaît uniquement pour le format ligne SINGLE
Add LF	Saut de ligne: 0 9

4.6.3 COM1/COM2 -> PARAMET – Paramètres de communication

bAUd	Sélectionner le débit en bauds: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bauds
PAritY	Sélectionner la parité: 7 none, 8 none, 7 odd, 8 odd, 7 even, 8 even
H.SHAKE	Sélectionner le protocole de transfert: NO, XONXOFF, NET 422 (fonctionnement réseau via l'interface optionnelle RS422/RS485 via bus 4 fils, uniquement pour COM1), NET 485 (fonctionnement réseau via l'interface optionnelle RS422/RS485 via bus 2 fils, uniquement pour COM1)
NET.Addr	Attribuer l'adresse de réseau: 0 31, uniquement pour NET 485
ChECSuM	Activer/désactiver le byte de somme du contrôle (apparaît uniquement en mode continu TOLEDO)
Vcc	Tension 5 V, p. ex. pour la mise en service/hors service d'un lecteur de code à barres

4.6.4 COM1/COM2 -> RESET COM1/RESET COM2 - Réinitialiser l'interface série aux réglages d'usine

SUrE?	Interrogation de sécurité
	Remettre les réglages d'interface au réglage d'usine avec
	Avec (ATE), ne pas réinitialiser les réglages d'interface

4.6.5 OPTION – Configurer les options

S'il n'y a pas d'option incluse ou si elle n'est pas encore configurée, ${\tt N.A.}$ apparaît sur l'afficheur.

EtH.NEt	Configuration de l'interface Ethernet						
IP.AddrS	Introduire l'adresse IP						
SUBNEt	Introduire l'adresse de sous-réseau						
GATEWAY	Introduire l'adresse de passerelle						
USb	Configuration de l'interface USB						
USb TEST	Test de l'interface USB. Si le test a réussi, ready apparaît dans l'affichage.						
diGitAL	Configuration des entrées/sorties numériques						
IN 0 3	Configurer les entrées 0 3						
OFF	Entrée non occupée						
ZErO	Touche Oe						
tArE	Touche						
PriNt	Touche						
CLEAr	Touche C						
rEF 10	Touche (Ref 10)						
rEF n	Touche Ref n						
SCALE	Touche (S)						
inFO	Touche						
UNIt	Touche						
totAL+	Touche (+), pression brève sur la touche						
totAL-	Touche (+), pression longue sur la touche						
StArt	Bouton-poussoir externe pour le démarrage de l'application de remplissage						

OUT 0 3	Configurer les sorties 0 3							
OFF	Sortie non occupée							
StAbLE	Valeur de poids stable							
bEL.MIN	Poids minimum non atteint							
AbV.MIN	Poids minimum atteint ou dépassé							
bEL.tOL-	Tolérance dépassée vers le bas							
AbV.tOL+	Tolérance dépassée							
GOOd	Poids dans la tolérance							
UNdErLd	Sous-charge							
OVErLd	Surcharge							
StAr	Valeur de poids modifiée/calculée							
SP.tOL-	Point de commutation activé jusqu'à ce que SP.tOL- soit atteint (ou dépassé)							
SP.tOL	• Point de commutation activé jusqu'à ce que SP.tOL soit atteint (ou dépassé)							
tArGEt	Valeur à atteindre atteinte							
bEL.SP1	Point de consigne 1 dépassé vers le bas							
AbV.SP1	Point de consigne 1 atteint ou dépassé							
bEL.SP2	Point de consigne 2 dépassé vers le bas							
AbV.SP2	Point de consigne 2 atteint ou dépassé							
SEt.Pt1	Introduire la valeur pour le point de consigne 1							
SEt.Pt2	Introduire la valeur pour le point de consigne 2							
ANALOG	Configuration de l'interface de deuxième balance analogique							
Mode	Mode de fonctionnement de la deuxième balance							
rEF	Deuxième balance uniquement utilisable pour la détermination du poids moyen à la pièce							
bULK	Deuxième balance uniquement utilisable comme balance de quantité							
AuXILIA	Pas de distinction entre balance de référence et balance de quantité, toutes les fonctions sont disponibles sur la balance respectivement sélectionnée							
BYPASS	Interface de deuxième balance sans fonction							

4.6.6 DEF.PRN – Configurer les masques

tEMPLt1/tEMPLt2	Sélectionner le masque 1 ou le masque 2
LINE 1 20	Sélectionner la ligne
NOt.USEd	Ligne non utilisée
HEAdEr	Ligne d'en-tête. Le contenu de ligne d'en-tête doit être défini à l'aide d'une commande donnée via l'interface, voir point 5.1.
dAtE	• Date
timE	Heure
ID1	Identification 1
ID2	Identification 2
SCALE.NO	Numéro de balance
GROSS	Poids brut
tArE	• Tare
nEt	Poids net
APW	Poids moyen à la pièce
rEF Ct	Nombre de pièces de référence
PCS	Nombre de pièces
tArGEt	Valeur de consigne
dEVIAt	Déviation par rapport à la valeur de consigne
ACC.NEt	Poids net totalisé
ACC.GrS	Poids brut totalisé
ACC.PCS	Nombre de pièces totalisé
ACC.LOt	Nombre de lots totalisé
StARLN	Ligne avec ***
CrLF	Saut de ligne (ligne vide)
F FEEd	Saut de page
tOL-	Tolérance inférieure
tOL+	Tolérance supérieure
ACC tAr	Total des tares

4.7 Diagnostic et impression des réglages de menu (DIAGNOS)

tESt SC	Tester la balance							
Externe	Tester la balance avec un poids de calibrage externe							
	1. La balance contrôle le zéro; l'affichage indique – 0 – . Ensuite, le poids de test clignote dans l'affichage.							
	2. Le cas échéant, modifier le poids affiché avec 🖅.							
	3. Appliquer le poids de calibrage et confirmer avec .							
	4. La balance effectue le contrôle avec le poids de calibrage appliqué.							
	5. A la fin du test, la déviation par rapport au dernier calibrage apparaît brièvement dans l'affichage, idéalement *d=0.0g, puis la balance passe au point de menu suivant KboArd.							
KboArd	Test de clavier							
PUSH 1 25	Appuyer sur les touches dans l'orde suivant:							
	(11) (12) (13) (14) (15) (16) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (17) (18) (19) (1) (2) (20) (21) (22) (1) (2) (3) (4) (23) (24) (25) Si la touche fonctionne, la balance passe à la touche suivante. Remarque Vous ne pouvez pas interrompre le test de clavier! Si vous avez sélectionné le point de menu KboArd, vous devez appuyer sur toutes les touches.							
display	Test d'affichage: La balance affiche tous les segments qui fonctionnent.							
SNr	Affichage du numéro de série							
SNr2	Affichage du numéro de série de la balance 2. Ce point de menu n'apparaît que si une deuxième balance analogique est raccordée.							
LiSt	Impression d'une liste de tous les réglages de menu							
LiSt2	Impression d'une liste de tous les réglages de menu de la balance 2. Ce point de menu apparaît uniquement si une deuxième balance analogique est raccordée.							
LiSt.M	Impression d'une liste de toutes les valeurs et de tous les réglages des mémoires							

WOrk.tim	Affichage du temps de fonctionnement de la balance et du nombre de pesées effectuées						
timE							
SHOW.tim	Temps de fonctionnement en heures, p. ex. 56 h						
WEIGH							
SHOW.WGH	Nombre de pesées, p. ex. 135						
rESEt.AL	Réinitialisation de tous les réglages de menu aux réglages d'usine						
SUrE?	Interrogation de sécurité						
	Avec (, réinitialiser tous les réglages de menu au réglage d'usine						
	Avec 🏂 , ne pas réinitialiser les réglages de menu						

Description d'interface IND445

5 Description d'interface

5.1 Instructions d'interface SICS

Le terminal IND445 supporte le jeu d'instructions MT-SICS (METTLER TOLEDO **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). Les instructions SICS permettent de configurer, d'interroger et de commander le terminal depuis un PC. Les instructions SICS sont réparties en différents niveaux.

5.1.1 Instructions SICS disponibles

	Instruction	Signification
NIVEAU 0	@	Redémarrer la balance
	10	Envoyer la liste de toutes les instructions SICS disponibles
	11	Envoyer le niveau SICS et les versions SICS
	12	Envoyer les données de la balance
	13	Envoyer la version du logiciel de la balance
	14	Envoyer le numéro de série
	16	Demander les paramètres de pesage
	S	Envoyer la valeur de poids stable
	SI	Envoyer immédiatement la valeur de poids
	SIR	Envoyer immédiatement la valeur de poids et répéter
	Z	Remise à zéro
	ZI	Remise à zéro immédiate
NIVEAU 1	D	Décrire l'afficheur
	DW	Affichage de poids
	K	Contrôle de clavier
	SR	Envoyer la valeur de poids stable et répéter
	Т	Tarage
	TA	Valeur de tare
	TAC	Effacer la tare
	TI	Tarer immédiatement

Pour les niveaux 0 et 1, il s'agit d'instructions qui - si implémentées - fonctionnent de la même manière pour tous les terminaux de pesage et balances METTLER TOLEDO.

De plus, il existe des instructions approfondies données via l'interface, qui se rapportent soit à l'ensemble de la famille de produits soit au niveau d'application respectif. Vous trouverez celles-ci et des informations complémentaires sur le jeu d'instructions MT-SICS dans le manuel MT-SICS (numéro de commande 22 011 459 ou sous www.mt.com) ou auprès de votre service après-vente METTLER TOLEDO.

IND445 Description d'interface

5.1.2 Conditions pour la communication entre la balance et le PC

- La balance doit être connectée avec un câble approprié à l'interface RS232, RS485, USB ou Ethernet d'un PC.
- L'interface de la balance doit être réglée sur le mode de fonctionnement "Dialogue", voir point 4.6.1.
- Un programme de terminal doit être disponible sur le PC, p. ex. HyperTerminal.
- Les paramètres de communication débit en bauds et parité doivent être réglés sur les mêmes valeurs dans le programme de terminal et à la balance, voir point 4.6.3.

5.1.3 Remarques concernant le fonctionnement réseau via l'interface en option RS422/485

L'interface en option RS422/485 permet de mettre jusqu'à 32 balances en réseau. En fonctionnement réseau, la balance doit être adressée par l'ordinateur pour pouvoir transmettre des instructions et recevoir des résultats de pesage.

Adresse	Hex	ASCII
0	0x30	0
1	0x31	1
2	0x32	2
9	0x39	9
10	Ox3A	:
11	0x3B	;
31	0x4F	0

Des	scription des étapes	Ordinateur central	Sens	Balance
1.	L'ordinateur central adresse la balance, p. ex. avec l'adresse 3A hex.	<esc> :</esc>	>	
2.	L'ordinateur central envoie une instruction SICS, p. ex. SI	SI <crlf></crlf>	>	
3.	La balance confirme la réception de l'instruction et renvoie l'adresse		<	<esc> :</esc>
4.	La balance répond à l'instruction et rend à l'ordi- nateur central le contrôle du bus		<	S_S45.02_kg <crlf></crlf>

Description d'interface IND445

5.2 Mode continuous TOLEDO

5.2.1 Instructions continuous TOLEDO

En mode continuous TOLEDO, la balance supporte les instructions d'entrée suivantes:

Instruction	Signification
P	Impression du résultat actuel
T	Tarage de la balance
Z	Remise à zéro de l'affichage
C	Effacement de la valeur actuelle
S	Déterminer la référence

5.2.2 Format de sortie en mode continuous TOLEDO

Les valeurs de poids sont toujours transmises au format suivant dans le mode continuous TOLEDO:

	Statu	t		Champ 1							Champ 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
STX	SWA	SWB	SWC	MSD	_	_	_	_	LSD	MSD	_	_	_	_	LSD	CR	CHK
Chan	np 1		Cont-Wt: 6 chiffres pour la valeur de poids,					poids, qui est transmise sans virgule et sans unité									
			Cont-C	t: 6 ch	iffres p	our le	nom	bre de	pièces	s, pas	de zér	os de	tête; s	sinon	6 espa	ices	
Chan	np 2		Cont-V	Vt: 6 ct	niffres	pour l	a tare,	, qui e	st tran	smise	sans '	virgule	et sa	ns un	ité		
			Cont-C	t: 6 zéi	os												
STX			Caract	ère ASC	II 02	hex, c	aractè	ere poi	ur "déb	out de t	exte"	(start o	of text)			
SWA,	SWB,	SWC	Mots o	d'état A,	В, С,	voir p	olus lo	in									
MSD			Most s	Most significant digit (chiffre le plus significatif)													
LSD			Least :	Least significant digit (chiffre le moins significatif)													
CR			Carria	Carriage Return (retour de ligne), caractère ASCII OD hex													
CHK			Checksum (somme de contrôle) (complément à 2 de la somme binaire des 7 bits in de tous les caractères précédemment envoyés, STX et CR inclus)							its infé	rieurs						

ND445 Description d'interface

Mot d'état	Mot d'état A							
		Bit d'état	it d'état					
Fonction	Sélection	6	5	4	3	2	1	0
Position	X00	0	1			0	0	0
décimale	XO					0	0	1
	Х					0	1	0
	0.X					0	1	1
	0.0X					1	0	0
	0.00X					1	0	1
	0.000X					1	1	0
	0.0000X					1	1	1
Pas d'affi-	X1			0	1			
chage	X2			1	0			
	Х5			1	1			

Mot d'état B			
Fonction/valeur	Bit		
Brut/Net: Net = 1	0		
Signe: Négatif = 1	1		
Surcharge/sous-charge = 1	2		
Mouvement = 1	3		
lb/kg: kg = 1	4		
1	5		
Mise en service = 1	6		

Mot d'état C				
Fonction/v				
kg/lb	Bit			
0	1	0	1	0
0	0	1	1	1
0	0	0	0	2
Demande (3			
Etendu = 1				4
1				5
Tarage ma	nuel, uniqu	uement kg =	1	6

6 Messages d'événement et d'erreur

Erreur	Cause	Remède
Affichage sombre	Rétroéclairage réglé trop sombre	→ Régler le rétroéclairage (b.LIGHt) plus clair
	Pas de tension secteur	→ Contrôler le secteur
	Appareil mis hors service	→ Mettre l'appareil en service
	Câble d'alimentation non enfiché	→ Brancher la fiche secteur
	Dérangement de courte durée	→ Mettre l'appareil hors service et en service
Sous-charge	Plateau de charge non placé	→ Mettre en place le plateau de
L J	Plage de pesée dépassée vers le	charge
	bas	→ Remise à zéro
Surcharge	Plage de pesée dépassée	→ Décharger la balance
, ,		→ Diminuer la charge préalable
	Resultat pas encore stable	→ Le cas échéant, adapter un adap- tateur de vibrations ou peser dynamiquement
00	Fonction non admissible	→ Décharger et mettre à zéro la balance
ר הם ד	Remise à zéro pas possible en cas de sous-charge ou surcharge	→ Décharger la balance
L _ N Q _ J		
Err 4	Poids de référence trop faible	→ Sélectionner un plus grand nom- bre de pièces de référence et les placer
Err 5	Pas de valeur valable de la balance de référence	→ Contrôler la connexion de câble entre les appareils
		→ Contrôler les réglages d'interface
Err 6	Pas de calibrage	→ Débrancher et rebrancher la fiche secteur; en cas de fonctionne- ment sur batterie, mettre l'appa- reil hors service et en service
		→ Calibrer la balance
		→ Appeler le service après-vente METTLER TOLEDO

Cause	Remède
Poids moyen à la pièce trop fai- ble	→ Aucun comptage n'est possible sur cette balance avec ce poids moyen à la pièce
Valeur de poids instable lors de la formation de la référence	 → Veiller à un environnement calme → S'assurer que le plateau de la balance est libre de mouvement → Adapter l'adaptateur vibrant
Valeur de consigne non admissi- ble ou tolérance non admissible	→ Répéter l'introduction avec des valeurs admissibles
Définition du poids moyen à la pièce non admissible pendant une totalisation de poids	 → Terminer la totalisation de poids → Redéfinir le poids moyen à la pièce
Commutation de l'unité de pesage non admissible pendant une totalisation de poids	→ Terminer la totalisation de poids→ Commuter l'unité de pesage
Impression pas encore terminée	→ Terminer l'impression.→ Répéter l'action désirée.
Commutation de l'unité de pesage non admissible pendant un pesage dynamique	→ Terminer le pesage dynamique→ Commuter l'unité de pesage
Erreur du total de contrôle EAROM	 → Débrancher et rebrancher la fiche secteur; en cas de fonctionne- ment sur batterie, mettre l'appa- reil hors service et en service → Appeler le service après-vente METTLER TOLEDO
Emplacement d'installation per- turbé	→ Adapter I'adaptateur vibrant
Courant d'air	→ Eviter les courants d'air.
 Marchandise à peser perturbée Contact entre le plateau de charge et/ou la marchandise à peser et l'environnement Panne de secteur 	→ Pesage dynamique→ Eliminer le contact→ Contrôler le secteur
	 Poids moyen à la pièce trop faible Valeur de poids instable lors de la formation de la référence Valeur de consigne non admissible ou tolérance non admissible Définition du poids moyen à la pièce non admissible pendant une totalisation de poids Commutation de l'unité de pesage non admissible pendant une totalisation de poids Impression pas encore terminée Commutation de l'unité de pesage non admissible pendant un pesage dynamique Erreur du total de contrôle EAROM Emplacement d'installation perturbé Courant d'air Marchandise à peser perturbée Contact entre le plateau de charge et/ou la marchandise à peser et l'environnement

Erreur	Cause	Remède
Affichage de poids incorrect	Remise à zéro incorrecte	→ Décharger la balance, mettre à zéro et répéter le pesage
	Valeur de tare incorrecte	→ Effacer la tare
	Contact entre le plateau de charge et/ou la marchandise à peser et l'environnement	→ Eliminer le contact
	La balance est inclinée	→ Mettre la balance à niveau

7 Caractéristiques techniques et accessoires


7.1 Caractéristiques techniques

7.1.1 Caractéristiques générales

IND445				
Applications	Pesage			
	Pesage dynamique			
	Compter avec un nombre de pièces de référence fixe ou variable			
	Compter avec une balance de référence et une balance de quantité			
	Totalisation			
	Consigne numérique de tares, de poids moyens à la pièce et nombres de pièces de référence			
	 100 mémoires pour tares, poids moyens à la pièce, poids cible et nombres de pièces à atteindre 			
	Contrôle et addition jusqu'à un poids cible / nombre de pièces à atteindre			
Réglages	Résolution sélectionnable			
	Unité de pesage sélectionnable: g, kg, oz, lb, t			
	Fonction de tarage: manuelle, automatique, tare successive			
	Correction automatique de zéro à l'enclenchement et en service			
	Filtre d'adaptation aux conditions d'environnement (adaptateur de vibrations)			
	Filtre d'adaptation au mode de pesage, p. ex. dosage (adaptateur de pesage)			
	 Fonction de mise hors service, mode sommeil pour appareils fonctionnant sur secteur, mode d'économie d'énergie pour le fonctionnement sur accus 			
	Eclairage de l'affichage			
	Mode d'addition de détermination du poids à la pièce lors du comptage			
	Mode de mains libres pour compter sans appuyer sur aucune touche			
	Optimisation de référence			
	Mémoire programmable et identifications			
	Date et heure			
	Signal acoustique			
	Affichage graphique de la plage de pesée			
Affichage	Affichage à cristaux liquides LCD, hauteur de chiffres 21 mm, avec rétroéclairage			
Clavier	Clavier à membrane à point de poussée			
	Inscription résistant aux rayures			
Boîtier	Aluminium injecté			
	Dimensions, voir page 59			

IND445			
Degré de protection (IEC 529, DIN 40050, EN 60529)	IP65 (pas pour interface Ethernet)		
Raccordement électrique	Raccordement direct au réseau (fluctuations de la tension de secteur non supérieures à ±10 % de la tension nominale): • 230 V, 50 Hz, 70 mA • 240 V, 50 Hz, 70 mA • 120 V, 60 Hz, 90 mA • 100 V, 50/60 Hz, 90 mA Pour fonctionnement sur accus:		
	 Raccordement via adaptateur secteur: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 300 mA Alimentation sur l'appareil: 24 V, 1,3 A 		
Fonctionnement sur accus	En cas d'interruption de l'alimentation en tension, la balance commute automatiquement sur le fonctionnement sur accus		
Conditions ambiantes	Utilisation	Locaux intérieurs	
	Hauteur	Jusqu'à 2000 m	
	Plage de température	–10 +40 °C / 14 104 °F	
	Catégorie de surtension	II	
	Degré de pollution	2	
	Humidité de l'air relative	Humidité relative de l'air maximum 80 % pour des températures jusqu'à 31 °C / 88 °F, diminuant linéairement jusqu'à une humidité relative de l'air de 50 % à 40 °C / 104 °F	
Interfaces	1 interface RS232 intégrée		
	1 interface supplémentaire pos	ssible en option	
Résolution de l'interface de	300000 points en configuration	on non admise à la vérification	
deuxième balance analogique	1 x 7500 ou 2 x 5000 points (multi range / multi interval) en configuration admise à la vérification		
Alimentation de la cellule de pesée	• 8.2 V		

7.1.2 Dimensions



Dimensions en mm

7.1.3 Poids net

	sans accus	avec OptionPac (accu incl.)
IND4	2,4 kg	4,4 kg

7.1.4 Connexions d'interface

Les balances compactes peuvent être équipées de maximum 2 interfaces. Les combinaisons suivantes sont possibles:

COM1	COM2	Remarque
RS232	_	
RS232	RS232	
RS485	RS232	exploiter COM1 au choix comme RS422 ou RS485
RS232	Ethernet	10BaseT, RJ45
RS232	USB	USB 1.1, Type B
RS232	Digital I/O	4 x in, 4 x Out, D-Sub 9
RS232	Interface analogique de deuxième balance	

7.1.5 Affectation des connexions d'interface

Pin	RS232 (COM1/ COM2)	RS422 (4 fils, COM1)	RS485 (2 fils, COM1)	Digital I/O (COM2)	Interface analogique
1	_	_	_	GND	+ Excitation (+8.2VDC)
2	TxD1/2	TxD1-	TxD1-/RxD1-	OUT0	+ Sense
3	RxD1/2	RxD1-	_	OUT1	Blindage
4	_	_	_	OUT2	- Sense
5	GND	GND	GND	OUT3	- Excitation(GND)
6	_	_	_	INO	_
7	_	TxD1+	TxD1+/RxD1+	IN1	+ Signal
8	_	RxD1+	_	IN2	— Signal
9	VCC	VCC	VCC	IN3	_

7.2 Accessoires

Désignation	Référence
Housse de protection pour IND4	21 255 045
Deuxième affichage RS-PD/PASM	21 302 875
Deuxième affichage ADI412	22 013 978
Deuxième affichage ADI412-B, avec rétroéclairage	22 013 977
Box de relais 4 pour le raccordement à une interface I/O numérique	22 011 967
Câble de raccordement pour box de relais 4, longueur env. 1,5 m	21 254 225
Imprimante Sprinter 1 version Euro	21 253 399
Imprimante Sprinter 1 version UK	21 253 745
Crochet à fixation murale	22 011 471
Câble RS232 pour imprimante Sprinter 1, longueur 1,8 m	21 253 677
Câble RS232 pour deuxième balance, longueur 1,8 m	21 252 588
Câble RS232 pour PC, longueur 1,8 m	00 410 024

IND445 Annexe

8 Annexe

8.1 Contrôles de sécurité

Le terminal IND445 a été contrôlé par des organismes de contrôle homologués. Il a passé avec succès les contrôles de sécurité suivants et porte les marques d'homologation correspondantes. La production est soumise au contrôle de fabrication par les administrations chargées de la vérification.

Pays	Marque d'homologation	Norme	
Canada		CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92	
USA	c SP us	UL Std. No. 61010A-1	
Divers pays	CB Scheme	IEC/EN61010-1:2001	
	(pas de marquage)		

8.2 Tableaux valeurs Géo

La valeur Géo indique pour les balances vérifiées par le fabricant pour quel pays ou pour quelle zone géographique la balance est vérifiée. La valeur Géo réglée dans la balance (p. ex. Geo 18) est affichée peu après l'enclenchement ou est indiquée sur une étiquette.

Le tableau **Valeurs Géo 3000e** contient les valeurs Géo pour les pays européens.

Le tableau **Valeurs Géo 6000e/7500e** contient les valeurs Géo pour les différentes zones de gravitation.

8.2.1 Valeurs Géo 3000e, OIML Classe III (pays européens)

Latitude géographique	Valeur Géo	Pays
47°00' – 55°00'	20	Allemagne
46°22' – 49°01'	18	Autriche
49°30' – 51°30'	21	Belgique
41°41' – 44°13'	16	Bulgarie
42°24' – 46°32'	18	Croatie
54°34' – 57°45'	23	Danemark
36°00' – 43°47'	15	Espagne
57°30' – 59°40'	24	Estonie
59°48' – 64°00'	25*	Finlande
64°00' – 70°05'	26	

Annexe IND445

Latitude géographique	Valeur Géo	Pays
41°20' – 45°00'	17	France
45°00' – 51°00'	19*	
49°00' – 55°00'	21*	Grande-Bretagne
55°00' – 62°00'	23	
34°48' – 41°45'	15	Grèce
45°45' – 48°35'	19	Hongrie
51°05' – 55°05'	22	Irlande
63°17' – 67°09'	26	Islande
35°47' – 47°05'	17	Italie
55°30' – 58°04'	23	Lettonie
47°03' – 47°14'	18	Liechtenstein
53°54' – 56°24'	22	Lituanie
49°27' – 50°11'	20	Luxembourg
57°57' – 64°00'	24*	Norvège
64°00' – 71°11'	26	
50°46' – 53°32'	21	Pays-Bas
49°00' – 54°30'	21	Pologne
36°58' – 42°10'	15	Portugal
43°37' – 48°15'	18	Roumanie
47°44' – 49°46'	19	Slovaquie
45°26' – 46°35'	18	Slovénie
55°20' – 62°00'	24*	Suède
62°00' – 69°04'	26	
45°49' – 47°49'	18	Suisse
48°34' – 51°03'	20	Tchéquie
35°51' – 42°06'	16	Turquie

^{*} réglage à l'usine

ND445 Annexe

8.2.2 Valeurs Géo 6000e/7500e OIML Classe III (Hauteur \leq 1000 m)

Latitude géographique	Valeur Géo
00°00' – 12°44'	5
05°46' – 17°10'	6
12°44' – 20°45'	7
17°10' – 23°54'	8
20°45' – 26°45'	9
23°54' – 29°25'	10
26°45' – 31°56'	11
29°25' – 34°21'	12
31°56' – 36°41'	13
34°21' – 38°58'	14
36°41' – 41°12'	15
38°58' – 43°26'	16
41°12' – 45°38'	17
43°26' – 47°51'	18
45°38' – 50°06'	19
47°51' – 52°22'	20
50°06' – 54°41'	21
52°22' – 57°04'	22
54°41' – 59°32'	23
57°04' – 62°09'	24
59°32' – 64°55'	25
62°09' – 67°57'	26
64°55' – 71°21'	27
67°57' – 75°24'	28
71°21' – 80°56'	29
75°24' – 90°00'	30

IND445

9 Index

A	
Accessoires Addition Affichage Afficheur Alimentation électrique Applications Auxiliary	17 8 8 10 57
Balance auxiliaire	28
C Calibrer	9 22 58 38 16
Détermination de référence, auto matique	24 27
F Filtre	36
I Identification	50 43

M
Mémoire38
Menu
Application37
Commande29
Communication43
Diagnostic48
Scale35
Terminal40
Vue d'ensemble31
Menu opérateur29
Menu superviseur29
Messages d'erreur54
Mise en service12
Mise hors service12
Mode continuous TOLEDO 52
Mot de passe29
N Nombre de pièces à atteindre26 Nombre de pièces de référence23
Optimisation de référence24
Options
,
P
Pesage dynamique
Poids59
Poids à atteindre
Appel17
Effacer17
Mémoriser
Poids cible
Poids moyen à la pièce24
Précision d'affichage35
Précision minimale23
Protocole
Protocole d'interface52

R Raccordement électrique	57 40 35
Application	
BalanceInterface	
Remise à zéro	
RS422/RS485	
S Sollicitation de capacité	
Tare	
Appel	13 14 13 14 15 15
Unité de pesage	35



22011492B

Sous réserve de modifications techniques © Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 05/08 Printed in Germany 22011492B

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tel. ++49-7431-140, Fax ++49-7431-14232

Internet: http://www.mt.com